

<b>Nombre del Medio de Verificación</b> Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles	
<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	2111104231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	C01 - Entes públicos con riesgo de fenómenos perturbadores prevenidos
<b>Indicador:</b>	C1- Porcentaje de verificaciones realizadas a los entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de Protección Civil.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones solicitadas) x 100
<b>Trimestre reportado:</b>	3° trimestre 2024
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/coeproc/indicadores-de-resultados-coeproc/">https://qroo.gob.mx/coeproc/indicadores-de-resultados-coeproc/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	1231-1406 - Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

**Datos de las Variables reportadas:**

<b>NUMERADOR</b>	<b>30</b>	Número de verificaciones realizadas
<b>DENOMINADOR</b>	<b>30</b>	Número de verificaciones solicitadas

**Descripción de los resultados**

Variable	2° trimestre	Total
NUMERADOR	30	30
DENOMINADOR	30	30

Este indicador tiene como meta anual realizar la verificación de 85 entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de protección civil. En este tercer trimestre se visitaron 30 inmuebles de los 30 programados que representan el 36 % del total anual programado y con esas acciones se logró que los inmuebles cuenten con las medidas de seguridad para atender de manera oportuna alguna situación de emergencia en el inmueble a su vez se ven beneficiadas 3600 personas. Lo que significa el cumplimiento de la meta del 100% siendo este un resultado satisfactorio para 2024.

Cabe señalar que no se realizaron modificaciones programáticas de la calendarización de las metas anuales.

Variable	Programado	Realizado
NUMERADOR	30	30
DENOMINADOR	30	30

**Tipo de evidencia:** Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles

**Elaboró**

*Ana María Alejandro Álvarez*

Licda. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional

**Autorizó**

*Juan G. Granados Ontiveros*  
Lic. Juan G. Granados Ontiveros  
Director para la Gestión Integral de Riesgo  
Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

<b>Nombre del Medio de Verificación</b> Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles	
<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	2111104231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	C01 - Entes públicos con riesgo de fenómenos perturbadores prevenidos
<b>Indicador:</b>	C1- Porcentaje de verificaciones realizadas a los entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de Protección Civil.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones solicitadas) x 100
<b>Trimestre reportado:</b>	3° trimestre 2024
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/coeproc/index.php/indicadores-de-resultados-coeproc/">https://qroo.gob.mx/coeproc/index.php/indicadores-de-resultados-coeproc/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	1231-1406 - Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

**Datos de las Variables reportadas:**

<b>NUMERADOR</b>	<b>30</b>	Número de verificaciones realizadas
<b>DENOMINADOR</b>	<b>30</b>	Número de verificaciones solicitadas

**Descripción de los resultados**

Variable	3° trimestre	Total
NUMERADOR	30	30
DENOMINADOR	30	30

Este indicador tiene como meta anual realizar la verificación de 85 entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de protección civil. En este tercer trimestre se visitaron 30 inmuebles de los 30 programados que representan el 36 % del total anual programado y con esas acciones se logró que los inmuebles cuenten con las medidas de seguridad para atender de manera oportuna alguna situación de emergencia en el inmueble a su vez se ven beneficiadas 3600 personas. Lo que significa el cumplimiento de la meta del 100% siendo este un resultado satisfactorio para 2024.

Cabe señalar que no se realizaron modificaciones programáticas de la calendarización de las metas anuales.

Variable	Programado	Realizado
NUMERADOR	30	30
DENOMINADOR	30	30

**Tipo de evidencia:** Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles

**Elaboró**

*Ana María Alejandro Álvarez*




Licda. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional

**Autorizó**




*Juan G. Granados Ontiveros*

Lic. Juan G. Granados Ontiveros  
Director para la Gestión Integral de Riesgo  
Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Departamento de Control Vehicular y Maquinaria		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	08 de Julio del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	12:30 horas
Dirección del inmueble:	Av. Carlos A. Vidal #23, Fovissste 2 Etapa		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES


Inmueble o dependencia:	CASA HOGAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	23 de julio del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	13:50:00 horas
Dirección del inmueble:	Calle Laguna Negra entre calle 09 y calle Enrique Barocio, Col. Milento		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES




Inmueble o dependencia:	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	24 de julio del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	12:00 horas
Dirección del inmueble:	Calle Roma esq. Palermo #479, Col. Italia		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR	Responsable de visita
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>


**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**


Inmueble o dependencia:	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	25 de julio del año 2024		
Hora Inicio:	11:00 horas	Hora fin:	14:30:00 horas
Dirección del inmueble:	Av. Insurgentes S/N Col. Industrial de la Ciudad de Chetumal		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez</p> <p>Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**


Inmueble o dependencia:	Dirección General de Giras Secretaría de Finanzas y Planeación.		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	02 de agosto del año 2024		
Hora Inicio:	10:00 horas	Hora fin:	12:00 horas
Dirección del inmueble:	Calle Comodoro Manuel Azueta no. 487 entre Retorno 9 y 7 de enero		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



<b>Responsable de la DGIR</b>	<b>Responsable de visita</b>
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**


Inmueble o dependencia:	Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	13 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Ubicado en carretera Chetumal-Bacalar km 12.5, col Industrial		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	



REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	13 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas
Dirección del inmueble:	Av. Insurgentes S/N Col. Industrial de la Ciudad de Chetumal		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR

Responsable de visita

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.


Ana María Alejandro Álvarez  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	COMEDOR PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENDI		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	15 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Av. Insurgentes S/N, entre calle Palermo y calle Córcega, col. 20 de noviembre		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica





Responsable de la DGIR	Responsable de visita
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	SEDESO		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	15 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Av. Boulevard Bahía F1 "Villa Manatí NO. 301 entre calle Emiliano Zapata y Rafael E. Melgar" Col. Centro		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica





Responsable de la DGIR	Responsable de visita
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez</p> <p>Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	Albergue Estudiantil Varonil		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	19 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas

Dirección del inmueble:	Calle Justo Sierra entre av. Andrés Quintana Roo y av. Leona Vicario
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble

Evidencia fotográfica






Responsable de la DGIR

Responsable de visita




Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Ana María Alejandro Álvarez J.  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo





REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	16 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Efraín Aguilar núm. 467, colonia Campestre		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	




**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Bodega de Colegio de Bachilleres		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	16 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	avenida Othón P. Blanco, Colonia Centro		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Hospital Materno Infantil Morelos, Othón P. Blanco, Quintana Roo		
Responsable de visita:	Ing. Edgar Fermín Ovando Sarmiento LPC. Emily Acosta Pedrero		
Lugar:	Othón P. Blanco, Quintana Roo		
Fecha:	19 de Agosto de 2024		
Hora inicio:	12:00 horas	Hora fin:	14:30 horas
Dirección del inmueble:	Avenida Juárez #141, Col. Centro, Othón P. Blanco, Quintana Roo.		
Descripción de la actividad:	Se realiza visita de verificación a las instalaciones del Hospital Materno Infantil Morelos, para las medidas de prevención en materia de Protección Civil.		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ing. Edgar Fermín Ovando Sarmiento Analista Profesional</p> 	

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Dirección de Ejecución de Penas y Medidas para Adolescentes y Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Chetumal		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	21 de agosto del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Calle Laguna de Tequesquitengo # 102 esquina Laguna de Tamagua, Col. Santa Isabel		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez J. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	




**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Edificio 07 de diciembre		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	29 de agosto del año 2024		
Hora Inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas




Dirección del inmueble:	Av. Héroes con 22 de enero		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



<b>Responsable de la DGIR</b>	<b>Responsable de visita</b>
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**


Inmueble o dependencia:	Teatro Constituyentes del 74		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	02 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas
Dirección del inmueble:	Calzada Veracruz No. 59, Colonia Barrio Bravo		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ortíveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Laboratorio Estatal de SESA		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	03 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas




Dirección del inmueble:	Av. Maxukac S/N con Miguel Alemán, Fraccionamiento Residencial Chetumal,		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



<b>Responsable de la DGIR</b>	<b>Responsable de visita</b>
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p>	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>


**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**


Inmueble o dependencia:	SEDETUS		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	03 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	Álvaro Obregón número 474 Col. Centro		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez.</p> <p>Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**




Inmueble o dependencia:	CEMER		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	03 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	14:00 horas
Dirección del inmueble:	Calle Revolución, esquina Andrés Quintana Roo, Col Campestre		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



<b>Responsable de la DGIR</b>	<b>Responsable de visita</b>
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ortiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Academia Estatal de Seguridad Pública		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	04 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas
Dirección del inmueble:	carretera Chetumal-Bacalar km 12.5		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez</p> <p>Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	


**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Centro Cultural de las Bellas Artes		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	05 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	09:00 horas	Hora fin:	11:30 horas

Dirección del inmueble: Av. Héroes No. 68, Colonia Centro.

Descripción de la actividad: Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble

**Evidencia fotográfica**






**Responsable de la DGIR**

**Responsable de visita**

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Ana María Alejandro Álvarez  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVO DEL SAT QUINTANA ROO.		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	05 de septiembre del año 2024		
Hora Inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:50 horas
Dirección del inmueble:	Calle Marciano González No. 243 entre Av. Juárez y Av. Independencia.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
<b>Evidencia fotográfica</b>			
			
<b>Responsable de la DGIR</b>		<b>Responsable de visita</b>	
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 		<p>Ana María Alejandro Álvarez Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>	



**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Dirección de Archivo de la SEFIPLAN		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	09 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas

Dirección del inmueble:	Manuel M. Diéguez con Salvador Alvarado		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



**Responsable de la DGIR**

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

**Responsable de visita**

Ana María Alejandro Álvarez J.


Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Palacio de Gobierno		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	10 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	13:00 horas	Hora fin:	15:00 horas

Dirección del inmueble:	Av. 22 de enero núm. 001, colonia Centro
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble

**Evidencia fotográfica**



**Responsable de la DGIR**

**Responsable de visita**

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Ana María Alejandro Álvarez.  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	10 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:50 horas
Dirección del inmueble:	Av. Insurgentes # 210 Colonia Gustavo Gutiérrez.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Responsable de visita


Ana María Alejandro Álvarez J.  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	Oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	12 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas

Dirección del Inmueble:	Calle Presa de la Amistad #435 entre Armada de México y Retorno 3, Col. Campestre		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



**Responsable de la DGIR**

**Responsable de visita**

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.



Ana María Alejandro Álvarez  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo


REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	12 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:50 horas

Dirección del inmueble:	Av. Machuxac Mza. 376 L6 entre Av. del Magisterio y Nizuc, Fraccionamiento Proterritorio.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica

	
--	--


Responsable de la DGIR	Responsable de visita
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p> 	<p>Ana María Alejandro Álvarez. Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	13 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:50 horas

Dirección del inmueble:	Esq. Andrés Quintana Roo y Primo de Verdad No. 221, Col. Venustiano Carranza		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



**Responsable de la DGIR**

**Responsable de visita**


Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Ana María Alejandro Álvarez J.  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES**

Inmueble o dependencia:	CECYTE DIRECCIÓN GENERAL		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	17 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas
Dirección del inmueble:	Av. Primo de Verdad No. 298-C lote 11 manzana 9, colonia Centro.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

**Evidencia fotográfica**



Responsable de la DGIR

Responsable de visita

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.


Ana María Alejandro Álvarez.  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo		
Fecha:	18 de septiembre del año 2024		
Hora inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:50 horas

Dirección del inmueble:	Av. Benito Juárez No. 108 Col. Centro
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR

Responsable de visita

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.  
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Ana María Alejandro Álvarez  
Lic. Ana María Alejandro Álvarez  
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo