

Nombre del Medio de Verificación Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles	
Clave y nombre de la Dependencia:	2111104231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente
Resumen narrativo del nivel reportado:	C01 - Entes públicos con riesgo de fenómenos perturbadores prevenidos
Indicador:	C1- Porcentaje de verificaciones realizadas a los entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de Protección Civil.
Método de Cálculo:	(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones solicitadas) x 100
Trimestre reportado:	4° trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/coeproc/index.php/indicadores-de-resultados-coeproc/
Unidad Responsable del Indicador:	1231-1406 - Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

Datos de las Variables reportadas:

VARIABLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
NUMERADOR	0	0	12	Número de verificaciones realizadas
DENOMINADOR	0	0	12	Número de verificaciones solicitadas

Descripción de los resultados

Este indicador tiene como meta anual realizar la verificación de 85 entes públicos que cuentan con medidas de prevención en materia de protección civil. En este cuarto trimestre se visitaron 12 inmuebles de los 12 programados que representan el 14.12% del total anual programado y con esas acciones se logró que los inmuebles cuenten con las medidas de seguridad para atender de manera oportuna alguna situación de emergencia en el inmueble a su vez se ven beneficiadas 1144 personas. Lo que significa el cumplimiento de la meta del 100% siendo este un resultado satisfactorio para el cuarto trimestre del 2024.

Cabe señalar que no se realizaron modificaciones programáticas de la calendarización de las metas anuales.

Calendario programado				
Variable	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
NUMERADOR	0	0	12	100%
DENOMINADOR	0	0	12	100%

Calendario ejecutado				
Variable	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
NUMERADOR	0	0	12	100%
DENOMINADOR	0	0	12	100%

Tipo de evidencia: Reporte de verificación de las medidas de prevención de inmuebles

Elaboró

Ana María Alejandro Álvarez

Licda. Ana María Alejandro Álvarez
Analista Profesional

Autorizó


Juan G. Granados Ontiveros


Lic. Juan G. Granados Ontiveros
Director para la Gestión Integral de Riesgo
Dirección para la Gestión Integral de Riesgo

Inmueble o dependencia:	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (CHACTEMAL)		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	28 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	13:30 horas

Dirección del inmueble:	Carretera Federal Libre Chetumal- Santa Elena Lote 659, Ejido Santa Elena.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica

	
--	--

Responsable de la DGIR	Responsable de visita
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.	 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

Inmueble o dependencia:	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (SUBTENIENTE LÓPEZ)		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	02 de diciembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	12:30 horas

Dirección del inmueble:	Avenida México Número 51 Manzana 02 Lote 5, Colonia Centro Subteniente López
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble

Evidencia fotográfica







Responsable de la DGIR

Responsable de visita

Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Lic. Ana María Alejandro Álvarez
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo



Inmueble o dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	20 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:20 horas
Dirección del Inmueble:	Avenida Álvaro Obregón, número 401 A y B, Colonia Centro		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.		 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	

Inmueble o dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE GIRAS		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	14 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:00 horas

Dirección del inmueble:	Calle Comodoro Manuel Azueta No. 487 con Retorno 9 y 7 de enero, Col. Campestre		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR	Responsable de visita
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.	 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

Inmueble o dependencia:	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	13 de noviembre del año 2024		
Hora Inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:00 horas
Dirección del inmueble:	Av. Ignacio Comonfort L1 esq. Boulevard Bahía		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR

[Handwritten Signature]


Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros.
Director para la Gestión Integral del Riesgo.

Responsable de visita




[Handwritten Signature]





Lic. Ana María Alejandro Álvarez
Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES


Inmueble o dependencia:	CASA HOGAR "CIUDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES"		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	08 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas
Dirección del Inmueble:	Av. Laguna Negra S/N, Colonia Milenio		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.		 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INMUEBLES

Inmueble o dependencia:	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	29 de octubre del año 2024		
Hora inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:00 horas
Dirección del inmueble:	C. 22 de enero No. 261 entre Madero y Morelos, Col. Centro		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.		 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	

Inmueble o dependencia:		Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias Y Tecnologías		
Responsable de visita:		Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:		Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:		30 de octubre del año 2024		
Hora Inicio:		9:00 horas	Hora fin:	11:00 horas
Dirección del Inmueble:		C. Insurgentes S/N Col. Constituyentes.		
Descripción de la actividad:		Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica				
 				
Responsable de la DGIR			Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.			 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	


Inmueble o dependencia:		Comisión del Deporte en Quintana Roo.	
Responsable de visita:		Lic. Ana María Alejandro Álvarez	
Lugar:		Chetumal, Quintana Roo.	
Fecha:		15 de octubre del año 2024	
Hora inicio:		9:00 horas	Hora fin: 11:00 horas
Dirección del inmueble:		Av. Calzada Veracruz No. 59 Col. Barrio Bravo	
Descripción de la actividad:		Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble	
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.		 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	


Inmueble o dependencia:	Bodegas de archivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo.		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	25 de octubre del año 2024		
Hora Inicio:	9:00 horas	Hora fin:	11:00 horas
Dirección del inmueble:	Av. Calzada Veracruz No. 323 entre Manuel M. Diéguez, Col. Adolfo López Mateos		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		
Evidencia fotográfica			
			
Responsable de la DGIR		Responsable de visita	
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.		 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo	

Inmueble o dependencia:	DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	26 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:30 horas

Dirección del Inmueble:	Avenida Constituyentes del 74 Número 560 L4 Mza 330, Colonia Proterritorio.		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica




Responsable de la DGIR	Responsable de visita
 Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.	 Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo

Inmueble o dependencia:	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
Responsable de visita:	Lic. Ana María Alejandro Álvarez		
Lugar:	Chetumal, Quintana Roo.		
Fecha:	21 de noviembre del año 2024		
Hora inicio:	10:00 horas	Hora fin:	11:50 horas

Dirección del inmueble:	Boulevard Bahía número 301 Villas Manatí entre Emiliano Zapata y Rafael E. Melgar		
Descripción de la actividad:	Se realiza la visita de identificación de riesgos y verificación de medidas de prevención en el inmueble		

Evidencia fotográfica



Responsable de la DGIR	Responsable de visita
<p>Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director para la Gestión Integral del Riesgo.</p>	<p>Lic. Ana María Alejandro Álvarez Analista Profesional de la Dirección para la Gestión Integral del Riesgo</p>